

**Aspectos destacados del proyecto de referéndum  
10 de diciembre de 2019**

<p><b>escuela secundaria de Hillsborough</b> Reemplazo y reparaciones del sistema HVAC del edificio de la Reemplazo de piezas de calderas Reemplazo del sistema de gestión del edificio Coordinación Reemplazo del calentador de agua y bomba Reemplazo del sistema de control de iluminación / conmutación eléctrica Reemplazo del sistema telefónico y del sistema de red inalámbrica Actualizaciones de alarma contra incendios y detector de humo Instalación y Actualizaciones Reemplazo parcial de techos y tragaluces Reemplazo de puertas y gabinetes interiores Reemplazos de energía / campana extractora Reemplazo del laboratorio fuente de agua de Reemplazo de control de elevador Reemplazo de pavimento de asfalto, acera y bordillo Calidad del aire interior (HVAC) Construcción de un vestíbulo de seguridad</p> <p><b>escuela secundaria de Hillsborough</b> Edificio de la Coordinación del sistema de gestión del edificio Reemplazo de piezas de la caldera Reemplazo de la bomba de agua caliente Reemplazo del sistema de control de iluminación e iluminación de emergencia Reemplazo del techo Reparación del estuco Reemplazo de la ventana del bloque de vidrio Reemplazo de juntas de ladrillo y mampostería baño loseta del Reemplazo de la partición del Reemplazo de la piso Reemplazo de azulejo de piso Reparación de losas y pavimentos Asfalto, reemplazo de aceras y bordillos (posterior) Calidad del aire interior (HVAC) Construcción de un vestíbulo de seguridad</p> <p><b>Auten Road Intermediate School</b> Building Management System Coordinación de piezas de caldera Reemplazo Hearting Water Pipe and Water Hot Calentador Reemplazo del sistema HVAC Reemplazos y reparaciones Iluminación Reemplazo del sistema de control Reemplazo de luces de emergencia y letrero de salida Reemplazo del techo Reemplazo de la puerta exterior Reemplazo de juntas de ladrillo y mampostería baño Reemplazo de la puerta interior Reemplazo de la partición del Reemplazo de pavimento de asfalto, acera y bordillo Calidad del aire interior (HVAC) Construcción de un vestíbulo de seguridad</p>	<p><b>escuela primaria Hillsborough</b> Edificio de la Sistema de gestión de la coordinación caldera de Reparación del piso de la sala Destratificación Instalación del ventilador Reemplazo del sistema de control de la iluminación Calidad del aire interior (HVAC) Construcción de un vestíbulo de seguridad</p> <p><b>Escuela primaria de Amsterdam</b> Sistema de gestión del edificio Coordinación Reemplazo de piezas de la caldera Calefacción Tubería de agua y calentador de agua caliente Reemplazar Cemento Edificio Reemplazos y reparaciones del sistema de HVAC Reemplazo del sistema de control de iluminación Reemplazo de Reemplazo de letrero de salida y alumbrado de emergencia juntas de ladrillo y mampostería baño Reemplazo de partición de Reemplazo de baldosas y reparación de losas Reparación de pavimento, acera y bordillo Reemplazo de calidad del aire interior (HVAC) Construcción de un vestíbulo de seguridad</p> <p><b>Sunnymead Elementary escuela</b> Estacionamiento adicional de la Sistema de administración del edificio Coordinación Reemplazo de caldera Reemplazo de Calefacción tubería de agua y calentador de agua Reemplazo del sistema de climatización del edificio Reemplazos y reparaciones Reemplazo del sistema de control de iluminación Reemplazo de iluminación de emergencia y letrero de salida Reemplazo Reemplazo de puerta exterior Reemplazo de puerta interior Reemplazo de pavimento de asfalto, acera y bordillo Reemplazo Calidad del aire interior (HVAC) Construyendo un vestíbulo de seguridad</p>
---	--

**Aspectos destacados del proyecto de referéndum  
10 de diciembre de 2019**

<p><b>escuela primaria Triangle</b> Coordinación del sistema de gestión de edificios de la Reemplazo de calderas Reemplazo de Calefacción tuberías de agua caliente y calentadores de agua Reemplazos y reparaciones del sistema de climatización del edificio Reemplazo del sistema de control de iluminación Reemplazo del sistema de control de iluminación y emergencia Reemplazo de la puerta interior Reemplazo de pavimento de asfalto, acera y bordillo Calidad del aire interior (HVAC) Construcción de un vestíbulo de seguridad</p> <p><b>escuela primaria Woodfern</b> Sistema de gestión de edificios de la Coordinación Reemplazo de piezas de caldera Calefacción Tubería de agua y calentador de agua de reemplazo Reemplazo y reparaciones del sistema de HVAC Reemplazo y reparaciones del sistema de control de iluminación Reemplazo del sistema de control de iluminación Iluminación de emergencia y reemplazo del sistema de PA Reemplazo del sistema de Pareemplazo Instalación del generador de instalación Techo de Reemplazo de la puerta exterior Reemplazo de accesorios de plomería Reemplazo de la puerta interior Reemplazo del techo Reemplazo del baño Renovación del pavimento de asfalto, acera y bordillo Reemplazo Calidad del aire interior (HVAC) Construcción de un vestíbulo de seguridad</p>	<p><b>Woods Road Elementary escuela</b> Sistema de gestión del edificio Coordinación Reemplazo de piezas de la caldera Reemplazo de Calentamiento tubería de agua y calentador de agua Reemplazo y reparación del sistema de climatización del edificio Reemplazo del sistema de control de iluminación Reemplazo del sistema de control de iluminación y emergencia Reemplazo del sistema de PA Reemplazo del sistema PA Mejoras audiovisuales para el sistema de alarma contra incendios Reemplazo del techo Reemplazo de la puerta exterior Reemplazo de accesorios de plomería Reemplazo de puerta interior Reemplazo de techo Reemplazo de Reposición de baño asfalto, acera y bordillo Reemplazo Calidad del aire interior (HVAC) Construcción de un vestíbulo de seguridad</p>
---	---